









Avaa uuninluukku ja vedä pelti ulos uunista.



Laita pelti liedon päälle ja sulje uuninluukku.



Käännä lämpötilavalitsin nolla-asentoon.



Käännä toimintatavan valitsin nolla-asentoon. Keltainen merkkivalo sammuu.

Kuvat ja ohjeet: Tiina Huttunen